


# Сборка усиленного коннектора (на кабель $\varnothing 5,8\text{мм}$ )

## 1. Состав




## 2. Инструменты




## 3. Подготовка

### 1) Подготовка - разделка кабеля / установка деталей

#### А. Разделка кабеля



#### В. Зачистка кабеля




### С. Надеть части коннектора на кабель в следующем порядке:




### 2) Сварка волокна


#### А. Установка наконечника в держатель





#### В. Установка волокна в держатель



#### С. Производится сварка (например, на аппарате KF4A)





### Шаблон зачистки кабеля

